

Białystok, 02.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Świerkowa 9 sprzedaje następujące środki trwałe.
Dźwigi osobowe hydrauliczne szt. 2 – nr. fabryczny 228054 i 228055, rok budowy 2002.

1. Dźwigi zostały zdemontowane, nie są w użyciu. Elementy nośne, prowadnice, liny itp. mogą być uszkodzone, gdyż podczas demontażu część elementów została pocięta.
Ścianki kabiny są częściowo uszkodzone, brak luster w kabinach.
Drzwi kompletne do 2 kabin windowych – szt. 10 – cena 1 zł brutto za 1 kg.
2. Dwa silniki hydrauliczne, 400 V, 29 kW:
 - silnik oryginalny – naprawiany w październiku 2014 r. (zmiana uzwojenia) – cena 1 500,00 zł brutto.
 - data zakupu silnika – sierpień 2015 r. – cena 2 000,00 zł brutto,

Szczegółowe parametry w Załączniku do ogłoszenia.

Sprawę prowadzi Kierownik DGO Krzysztof Kisło – telefon kontaktowy 857458084

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Styczynska
Urszula Styczynska



Opis techniczny

Strona 1

Nr fabryczny 228055

Hydrauliczny

1.1. Producent	Monitor S.p.A
1.2. Użytkownik	Dom Pomocy Społecznej
Adres zainstalowania	ul. Świerkowa 9, 15-328 Białystok
1.3. Numer fabryczny	228055
Rok produkcji	2002
1.4. Typ	osobowy, samoobsługowy
Udźwig nominalny	1600 kg/ 21osób
Prędkość nominalna	0,63 m/s
Prędkość dojazdowa	0,16 m/s
1.5. Wysokość podnoszenia	12600 mm
ilość przystanków	5
ilość dojeżdż	5
1.6. Kabina	
Masa kabiny z drzwiami	1362.14 kg
Wymiary wewnętrzne kabiny	1400 x 2400 mm
1.7. Typ prowadnic	RP 127/14 (127 x 88 x 16 mm)
1.8. Opis dojeżdż do maszynowni	bezpośrednie, bezpieczne, bez przeszkód na poziomie -1
1.9. Zawieszenie	
Liny nośne (typ, konstrukcja)	Fili Seale 8 x 19 = 152
średnica	13 mm
ilość lin	6
obliczeniowa siła zrywająca	
linę w całości	74300 N
współczynnik bezpieczeństwa	14,6
1.10. Rodzaj sterowania	mikroprocesorowe w grupie zbiorcze góra/dół
1.11. Rodzaj drzwi przystankowych	1300 mm automatyczne
1.12. Rodzaj drzwi kabinowych	1300 mm automatyczne
1.13. Dane zabezpieczeń przeciwko spadkowi kabiny	
-zawór zabezpieczający przy pęknięciu przewodów	Hydronic
chwytnice	PR 111
ogranicznik prędkości	nie występuje
elektryczny układ korekcji opuszczania	urządzenie poziomujące (przy otwartych drzwiach)
1.14. Dane i rodzaj czynnika roboczego	
olej hydrauliczny	klasy HL 68
1.15. Rodzaj szybu i wymiary	murowany
1.16. Wysokość szybu	17500 mm
1.17. Wysokość nadszybia	3600 mm
1.18. Głębokość podszybia	1300 mm

Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Białymstoku

Zarejestrowano pod nr 3101002125
załączników 30
Sprawdzono zgodność z wymaganiami U.T.
i rzeczywistością.
Dn. 01.07.2002

Inspektor
Urzędu Dozoru Technicznego
mgr inż. Krzysztof Turoń